

## Lækagesøgning august 2015

### Rapport oversigt

<b>Antal lækager</b>	1 lækager tilbage. (Udført: 0)
<b>Reparationstid</b>	ca. 1 timer tilbage. (Uført: 0 timer)
<b>Besparelser fundet</b>	960,00 kr tilbage (Udført: 0,00 kr)
<b>Store lækager</b>	0

### Projekt adresse

**Lækagesøgning august 2015 - Test Site**  
 4100 Energivej 1  
 123456, energi@net.dk

## Lækage rapport

#66	<b>Lokation</b>	<b>Område 12 / Soudronic AG Svejser</b>	<b>Medie</b>	Trykluft
2	<b>Komponent</b>	Regulator	<b>Aktion</b>	Uds kift del
	<b>Årsag</b>	Pakning	<b>Reparationstid</b>	40 minutter
	<b>Kommentar</b>	Svejsetryk regulator utæt ved spindel		
	<b>Egen note</b>			
	<b>Repareret af</b>			
	<b>Reservedel(e)</b>	<b>Antal</b>	<b>Producent</b>	<b>Reservedelsnummer</b>
	Regulator	1	Wats on Smith	53100300R
				<b>Specialnummer</b>
				5B 008948

